



Către,

S.C. BNG AMBIENT S.R.L.

București, b-dul Pache Protopopescu nr.66, București,
cod poștal 021414

Urmare adresei dumneavoastră înregistrată la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu nr.76722 din 01.04.2014, referitoare la criteriile de performanță privind reacția și rezistența la foc a pardoselilor supraînălțate, vă comunicăm că pardoselile supraînălțate trebuie să fie conforme cu standardul *SR EN 12825:2002 Pardoseli supraînălțate*. Astfel, în conformitate cu prevederile art.4.7 și 4.8 din acest standard, pentru pardoselile supraînălțate trebuie determinate:

- **clasa de performanță privind reacția la foc** determinată în conformitate cu standardele menționate în **tabelul 2** din *Regulamentul privind clasificarea și încadrarea produselor pentru construcții pe baza performanțelor de comportare la foc* aprobat cu Ordinul comun al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr.1822/2004 și al ministrului administrației și internelor nr.394/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- **clasa de performanță privind rezistența la foc** determinată în conformitate cu standardele menționate în **tabelul 6.4.4** din regulamentul menționat mai sus.

Suplimentar, pentru orice tip de pardoseală, se poate determina și clasa de performanță privind **reacția la foc a pardoselilor pentru construcții** pe baza standardelor menționate în tabelul 3 din același regulament.

Astfel, având în vedere cele menționate mai sus, în funcție de prevederile reglementărilor tehnice, proiectantul trebuie să stabilească criteriile de performanță pe care o pardoseală supraînălțată trebuie să le îndeplinească.

De asemenea, facem precizare că introducerea pe piață a acestor produse se face cu respectarea art.12 din *Hotărârea Guvernului României nr.622/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții*, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Înputernicit INSPECTOR GENERAL

Colonel

Nicolae CORNEA

NESECRET